



# CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile*

Città della Disfida

## SETTORE MANUTENZIONI

U.T.C. - SERVIZIO MANUTENZIONI

INTERVENTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO  
INFRASTRUTTURALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUGLIESI – DELIBERA  
CIPE N. 79/2012. **LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI  
DI VIA MANZONI E SCUOLA ELEMENTARE FRAGGIANNI DI VIA TIMAVO.**

**IMPORTO COMPLESSIVO € 300.000 – CUP: H96J15000410001**

## PROGETTO ESECUTIVO

### PIANO DI MANUTENZIONE

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

GEOM. RUGGIERO LEONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RESPONSABILE DEI LAVORI)

IL FUNZIONARIO P.O. DEL SERVIZIO MANUTENZIONI

ING. VITO VACCA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONI

DOTT. SSA ROSA DI PALMA

**BARLETTA, lì DICEMBRE 2015**

\$Empty\_LAV\_03.50x02.60\$

**Comune di BARLETTA**  
Provincia di BT

**FASCICOLO CON LE  
CARATTERISTICHE  
DELL'OPERA**

**Per la prevenzione e protezione dai rischi**  
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91 e Allegato XVI)

**OGGETTO:** Intervento di recuper e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi - Delibera CIPE n. 79/2012. Lavori di adeguamento scuola dell'infanzia Collodi in via Manzoni e scuola elementare Fraggianni in via Timavo.


**COMMITTENTE:** Comune di Barletta - Settore Manutenzioni

**CANTIERE:** Via Manzoni - via Timavo, BARLETTA (BT)

BARLETTA, lì 30/12/2015

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

(geometra Leone Ruggiero)



**IL COMMITTENTE**

(Dirigente del Settore Manutenzioni Di Palma Rosa)

\$Empty\_CSP\_03.50x02.60\$

geometra Leone Ruggiero  
Settore comunale delle Manutenzioni - viale G. Marconi, 31  
76121 Barletta (Bt)  
0883.310641 - \$Empty\_CSP\_10\$  
manutenzioni.leone@comune.barletta.bt.it

# CAPITOLO I

## Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

### Scheda I

#### Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

##### Descrizione sintetica dell'opera

#### OGGETTO DELL'INTERVENTO

##### Scuola dell'Infanzia "Collodi" di Via Manzoni

Nell'edificio esistono finestre del tipo ad anta battente con spigoli vivi apribile verso l'interno di vecchia fattura. In alcuni casi i vetri sono del tipo semplice e frangibili; le ferramenta d'uso funzionano male o sono addirittura parzialmente scardinate. A volte mancano le guarnizioni ferma vetro.

I cassonetti copri rullo sono vetusti e in alcuni casi non adeguatamente fissati alla parete. Si evidenzia anche la vetustà degli infissi scorrevoli in legno posti come elemento di separazione tra un'aula e il disimpegno centrale.

Il presente progetto prevede:

- Sostituzione degli infissi esterni muniti di tapparelle con finestre con doppio sistema di apertura ad ante battenti e a wasistas (con una soluzione progettuale che impedisca la possibilità di urto accidentale con i bambini (spigoli vivi, ecc.), del tipo a taglio termico con vetrate di sicurezza (vetrocamera con vetro stratificato da 6 - 7 mm interno, intercapedine disidratata con gas argon dello spessore minimo di 12 mm e vetro stratificato da 6 - 7 mm esterno basso emissivo), aventi complessivamente trasmittanza termica non superiore a  $U=1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- Realizzazione di nuovo blocco bagni al servizio della sezione n. 2 con 4 bagnetti e altrettanti lavandini compreso la realizzazione della rete idrica e fognante e la realizzazione della pavimentazione in ceramica antidrucio, previa realizzazione del massetto di sottofono e rivestimento di tutte le pareti con ceramica smaltata;
- Sostituzione di n. 27 plafoniere esistenti con nuovi organi illuminanti - plafoniere 2X58W e n. 13 lampade emergenza compreso l'adeguamento dell'impianto elettrico esistente;
- Sostituzione della pavimentazione esistente in gomma, obsoleta, con pavimentazione in parquet costituita da pistoncini in legno dello spessore non inferiore a 10 mm e larghezza cm 6 previo rifacimento del massetto sottostante per mantenere lo stesso livello della pavimentazione esistente ;
- Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di rampe idonee per persone diversamente abili e altri lavori di sistemazione esterna, consistenti nella pavimentazione con elementi autobloccanti in calcestruzzo tipo "betonelle" dei percorsi esterni antistanti l'ingresso e delle rampe per disabili da realizzare all'accesso principale della scuola.
- Realizzazione di balaustre in ferro;
- Lavori di finitura (tinteggiatura degli ambienti, ecc).

L'intervento comprende anche la fornitura di pareti attrezzate e arredi in sostituzione di

quelli esistenti obsoleti:

- Parete mobile e attrezzata con armadi, mensole e porte a delimitazione delle sezioni N. 1 e N. 3;
- Porte interne, armadi e tavolini con sedie;
- Copritermosifoni.
- Giochi da sistemare nell'area esterna.

### Scuola primaria "Fraggianni" di Via TIMAVO

I lavori a farsi comprendono la sostituzione di zanzariere in corrispondenza delle finestre esterne dell'edificio in sostituzione di quelle obsolete esistenti o già rimosse con altro appalto.

#### Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori		Fine lavori	
---------------	--	-------------	--

#### Indirizzo del cantiere

Indirizzo	Via Manzoni - via Timavo				
CAP	76121	Città	BARLETTA	Provincia	BT

#### Soggetti interessati

<b>Committente</b>	Comune di Barletta - Settore Manutenzioni			
Indirizzo:	viale G. Marconi, 31	Tel.	0883.310628	
<b>Progettista</b>	Vito Vacca			
Indirizzo:	Settore comunale delle Manutenzioni - Viale G. Marconi, 31	Tel.	0883.310843	
<b>Direttore dei Lavori</b>	Ruggiero Leone			
Indirizzo:	Settore comunale delle Manutenzioni - viale G. Marconi, 31	Tel.	0883.310641	
<b>Responsabile dei Lavori</b>	Vito Vacca			
Indirizzo:	Settore comunale delle Manutenzioni - viale G. Marconi, 31	Tel.	0883.310843	
<b>Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione</b>	Ruggiero Leone			
Indirizzo:	Settore comunale delle Manutenzioni - viale G. Marconi, 31	Tel.	0883.310641	
<b>Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione</b>	Ruggiero Leone			
Indirizzo:	Settore comunale delle Manutenzioni - viale G. Marconi, 31	Tel.	0883.310641	
<b>Progettista</b>	Ruggiero Leone			
Indirizzo:	Settore comunale delle Manutenzioni - viale G. Marconi, 31	Tel.	0883.310641	

## CAPITOLO II

**Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.**

### **Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera**

#### Scheda II-3

**Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.**

Codice scheda	MP001					
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità

## **CAPITOLO III**

### **Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente**

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati tecnici.

# INDICE

<b>CAPITOLO I: Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati</b> .....	pag.	<u>3</u>
<b>CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie</b> .....	pag.	<u>5</u>
Scheda II-3 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera.....	pag.	<u>5</u>
<b>CAPITOLO III: Collocazione elaborati tecnici</b> .....	pag.	<u>6</u>

BARLETTA, 30/12/2015

il Tecnico

---