



# CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile*

*Città della Disfida*

**ORDINANZA : VIA CAVOUR, 56, 58, 60, 62**

## IL SINDACO

### Premesso :

- Che, su segnalazione della Polizia Municipale, nella serata di Venerdì' 20 c.m. sono intervenuti in Via Cavour i componenti del Servizio di Pronto Reperibilità che hanno preso visione di una cavità rinvenuta sul marciapiedi di Via Cavour all'altezza del civico 56, qui è stato chiesto l'intervento dei tecnici dell'ITALGAS e dell'Acquedotto Pugliese per la verifica di eventuali perdite e disfunzioni, provvedendo altresì a mettere in sicurezza il tratto di strada interessato e rinviando alla mattina del 21 l'intervento di ripristino;
- Che nella mattina del 21 novembre 2015 è stato eseguito pertanto un secondo intervento da parte dei tecnici del Servizio di Pronto Reperibilità dove sono intervenuti:
  1. Il Comandante e operatori della Polizia Municipale;
  2. L'Acquedotto Pugliese con il tecnico geom. Pasquale Quacquarelli e la Ditta appaltatrice "Cooperativa Giovanni XXIII" di Altamura (BA) con mezzi d'opera e operatori;
  3. Tecnici dell'ITALGAS;
- Che successivamente è stato richiesto per le necessarie verifiche dei fabbricati privati, l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco, che prontamente si è portata sul posto al Comando del capo squadra sig. Antonio Grassi;

### Considerato :

- Che a seguito degli scavi effettuati dall'Acquedotto Pugliese è stata individuata la rottura degli impianti di scarico costituiti da tubazioni in gres ceramico, provenienti dalle unità abitative del fabbricato con accesso dai civici 56, 58 e dal fabbricato con accesso dai civici 60 e 62;
- Che si è rilevata, inoltre, la rottura di notevole entità della tubazione di acquedotto del diametro di circa mm 125, che corre lungo il marciapiede prospiciente le suddette abitazioni, con versamento copioso di acqua in pressione nel sottosuolo;
- Che seguito di prove eseguite dai fabbricati suddetti, si è constatato che le reti interne di fogna nera scaricano tutte nel terrapieno sottostante il marciapiedi a causa della rottura della rete esterna posta a monte dell'unico pozzetto sifone posto al limite del marciapiedi;
- Che per i motivi sopra menzionati, l'Acquedotto ha provveduto ad isolare il tratto di condotta idrica perdente, interrompendo lo sversamento di acqua nel sottosuolo e a mettere in sicurezza il marciapiede coprendo lo scavo con pedane metalliche;
- Che l'Acquedotto Pugliese ha preannunciato che l'intervento di riparazione sia della rete idrica che degli allacci fognari sarà eseguito la settimana prossima a partire da Lunedì p.v.;
- che i tecnici intervenuti dell'ITALGAS hanno provveduto a sospendere l'erogazione del gas metano ai fabbricati di che trattasi nelle more di ulteriori verifiche e accertamenti;
- Che inoltre dalla visita effettuata all'interno e sul terrazzo delle unità abitative, unitamente ai tecnici dei V.V.F. è emerso quanto segue:

1. sono state rilevate condizioni di inadeguatezza sotto l'aspetto igienico sanitario dei due fabbricati (accesso n. 62 e accesso n. 58) che necessitano di verifiche specifiche;
  2. sono altresì rilevate lesioni in corrispondenza dei muri di confine situati sul terrazzino del fabbricato al civico 62, nonché lesioni sul cornicione e sulla facciata del fabbricato posto al civico 58;
  3. Che le coperture della palazzina adiacente quella oggetto d'indagine, precisamente quella posta ai civici 52 e 54, sono costituite da tetti a falde inclinate con lastre in eternit di cemento amianto;
- Che infine i componenti del servizio di pronta reperibilità con l'ausilio degli operatori della società partecipata BAR.S.A. hanno provveduto a completare l'intervento di messa in sicurezza dell'area interessata di Via Cavour, transennando la zona;

**Ritenuto :**

- Che l'AQP provveda a ripristinare l'integrità della condotta idrica perdente sottostante il marciapiede e ricostruire gli impianti di allaccio dei fabbricati, installando per ciascuno di essi, idonei pozzetti sifone con chiusino (da posizionare in prossimità degli accessi) da allacciare alla condotta pubblica fognante posta in Via Cavour;
- Che i proprietari dei fabbricati di che trattasi debbano provvedere a ripristinare l'integrità delle reti idrico fognanti interne ed effettuare le necessarie verifiche tecniche per assicurare la messa in sicurezza degli stessi e il ripristino di idonee condizioni igienico sanitarie;
- che ricorrono gli estremi della contingibilità e dell'urgenza previsti dall'art. 54 del D.to L.vo 18/08/2000 n° 267;

**ORDINA**

Per la salvaguardia della privata e pubblica incolumità :

1. All' **ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA**, nella persona del Direttore dei Lavori geom. Pasquale Quacquarelli, l'esecuzione dei lavori di ripristino della condotta idrica sottostante il marciapiede e di ricostruzione degli impianti di allaccio dei fabbricati Via Cavour posti ai civici 56, 58, 62 e 64, installando per ciascuno di essi, idonei pozzetti sifone con chiusino (da posizionare in prossimità degli accessi) da allacciare alla condotta pubblica fognante con ripristino della pavimentazione stradale e del marciapiede a farsi a perfetta regola d'arte trasmettendo, entro 5 giorni dalla notifica della presente, apposita relazione tecnica;
2. **Ai proprietari dei fabbricati posti ai civici 56, 58, 60 e 62 di Via Cavour**, di seguito riportati di procedere alla nomina di un tecnico abilitato che, entro e non oltre 5 giorni dalla notifica della presente ordinanza, dovrà trasmettere la relazione tecnica inerente lo stato dei luoghi e i provvedimenti a farsi per garantire la sicurezza dei fabbricati, per eliminare le lesioni evidenziate e per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie di agibilità;
3. **Ai residenti nei fabbricati posti ai civici 56, 58, 60 e 62 di Via Cavour, di seguito riportati, di non occupare le rispettive unità abitative fino al completo ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie di agibilità dei fabbricati stessi;**

Manda la presente ordinanza per la notifica agli interessati per l'osservanza a :

1. **ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA** , nella persona del Direttore dei Lavori geom. Pasquale Quacquarelli, Via Mosè da Trani n° 4 – TRANI (BT);
2. **sig. LA PORTA GIUSEPPE** nato a Barletta il 07/10/1941 e residente a Barletta Via Cavour n. 58 I° piano;
3. **sig.ra LA PORTA ANNA** nata a Barletta il 27/07/1970 e residente a Barletta Via Cavour n. 58 I° piano;
4. **sig. ROCIOLA MARCO** nato a Barletta il 17/07/1977 e residente a Barletta Via Cavour n. 58 II° piano;
5. **sig.ra LA PORTA MARIA** nata a Trani il 14/07/1981 e residente a Barletta Via Cavour n. 58 II° piano; (ivi residenti con i figli minori ROCIOLA SAVERIO n. Barletta il 26/10/2006 e ROCIOLA GIUSEPPE n. Barletta il 06/10/2009);
6. **sig.ra LA PORTA ANGELA** nata a Barletta il 12/12/1968 e residente a Barletta **Via Beato Paolo n. 44**;




7. **sig.ra DIPACE GAETANA** nata a Barletta il 11/05/1929 e residente a Barletta Via Cavour n. 60;
8. **sig. CRUDELE FRANCESCO** nata a Barletta il 06/05/1965 e residente a Barletta Via Cavour n. 60;
9. **sig. CRUDELE ANTONIO** nata a Barletta il 23/07/1958 e residente a Barletta Via Cavour n. 60;
10. **sig.ra CRUDELE MARIA TOMMASA** nata a Barletta il 18/06/1967 e residente a Barletta, **Via E. Fermi n. 1/D**;

**N.B.** Si specifica che, da informazioni ricevute dal Comando di P.M., al momento, i componenti della famiglia LA PORTA/ROCIOLA si sono trasferiti presso l'abitazione della sig.ra FANIZZA TERESA, n. Francavilla Fontana il 16/01/1951 e residente in Barletta in **Via Mons. Dimiccoli n. 150**, mentre i componenti della famiglia DIPACE / CRUDELE si sono trasferiti presso la sig. ra CRUDELE MARIA TOMMASA in **Via E. Fermi n. 1/D**.

Manda la presente ordinanza Al Settore Manutenzioni del Comune di Barletta, al Settore Servizi Sociali del Comune di Barletta per le necessarie verifiche socio abitative, al Settore Ambiente del Comune di Barletta per eventuali provvedimenti per le coperture di eternit in cemento amianto rilevate in Via Cavour n. 54, al Settore edilizia Pubblica e Privata, all'ITALGAS in Via Leonardo da Vinci - Barletta, al Commissariato P.S. di Barletta, alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani, mentre il Comando di P.M. è incaricato per l'esecuzione dell'ordinanza anche ai fini di eventuali procedimenti e responsabilità penali.

Barletta, li 21 novembre 2015

**IL FUNZIONARIO**  
P.O. SERVIZIO MANUTENZIONI  
*Ing. Vito Vacca*



**IL SINDACO**  
Sig. PASQUALE CASCELLA

